

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Послуги з поточного ремонту Відеоколоноскопа ЕС-3890LK (серійний номер: K120905) (50421000-2) (ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-03-29-003759-a

**Обсяги:** 17 послуг

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

520 803,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних послуг.

**Технічні та якісні характеристики:**

	Назва послуги	Од.виміру	Кількість
1.	Послуги з поточного ремонту Відеоколоноскопа ЕС-3890LK (серійний номер: K120905) (50421000-2)	послуга	17
1.1	Заміна модуля камери з друкованою платою	послуга	1
1.2	Заміна шків управління вгору/вниз	послуга	1
1.3	Заміна шків управління вправо/вліво	послуга	1
1.4	Заміна дистальної гумки	послуга	1
1.5	Заміна троса управління дистальною частиною	послуга	4
1.6	Збирання блоку конектора	послуга	1
1.7	Збирання блоку управління	послуга	1
1.8	Збирання корпусу ручки ендоскопа	послуга	1
1.9	Збирання трубки ввідної частини	послуга	1
1.10	Збирання трубки постачання	послуга	1
1.11	Зовнішня чистка	послуга	1
1.12	Корекція кутів вигину дистальної частини	послуга	1
1.13	Усунення люфту управління дистальною частиною вгору/вниз	послуга	1

1.14	Усунення люфту управління дистальною частиною вліво/вправо	послуга	1
------	--	---------	---

- 1) Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію.
- 2) Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.